



OGGETTO: Manutenzione di parti del pavimento solare nelle zone dove si sono riscontrate delle infiltrazioni, manutenzione dell'impianto di illuminazione interno con sostituzione di alcuni neon, sostituzione guarnizione e riparazione scarico nei bagni del piano terra

CIG. N. Z631B498BF
CUP N. B21H12001430005

IL RESPONSABILE ISAC U.O.S. DI LECCE

- Vista la decisione a contrattare prot. n. 2734 del 16/09/2016 con cui l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima U.O.S. di Lecce ha stabilito la necessità di provvedere alla "Manutenzione di parti del pavimento solare nelle zone dove si sono riscontrate delle infiltrazioni, manutenzione dell'impianto di illuminazione interno con sostituzione di alcuni neon, sostituzione guarnizione e riparazione scarico nei bagni del piano terra" con acquisto fuori MEPA;
- Vista la procedura di acquisto espletata;
- Visto che il lavoro in oggetto è stato aggiudicato, alla ditta I.CO.EL. S.R.L.;

COMUNICA

che il lavoro di "Manutenzione di parti del pavimento solare nelle zone dove si sono riscontrate delle infiltrazioni, manutenzione dell'impianto di illuminazione interno con sostituzione di alcuni neon, sostituzione guarnizione e riparazione scarico nei bagni del piano terra", è stato fornito dalla ditta I.CO.EL. S.r.l., con sede in Via N. Sauro, 51 - 73100 Lecce al prezzo di € 1.115,00, IVA inclusa.

Il Responsabile ISAC U.O.S. di Lecce
Dott. Daniele Contini