



---

**OGGETTO: Riparazione del Detector CPC- TSI 3772**

**CIG. N. ZFA1BA369D**

**CUP N. B85F15000030007**

**IL RESPONSABILE ISAC U.O.S. DI LECCE**

- Vista la decisione a contrattare prot. n. 3110 del 17/10/2016 con cui l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima U.O.S. di Lecce ha stabilito la necessità di provvedere alla "Riparazione del Detector CPC-TSI 3072" con acquisto tramite ordine diretto di acquisto fuori MEPA;
- Vista la procedura di acquisto espletata;
- Visto che il lavoro in oggetto è stato aggiudicato, alla ditta TROPOS;

**COMUNICA**

che il lavoro di "Riparazione del Detector CPC-TSI 3072", è stato fornito dalla ditta TROPOS, con sede in 04318 Leipzig Saxonia, Germania, al prezzo di € 458,03.

Il Responsabile ISAC U.O.S. di Lecce  
Dott. Daniele Contini