

## Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima



Sede Secondaria di Lecce

$\Omega$	C	$\mathbf{E}\mathbf{T}'$	$\Gamma O \cdot$	$\mathbf{F}_{\mathbf{C}}$	rni	tura	di.

Sostituzione di due valvole di chiusura dei termosifoni entrambe al piano terra;
Individuazione della causa di infiltrazione acqua stanza Merico e ripristino;
Ripristino mattonelle danneggiate in prossimità dell'ingresso stanza Pellegrini al primo piano;
Sigillatura di due flange in metallo sul tetto dell'Istituto per infiltrazioni acqua piovana;
Sostituzione della cassetta di scarico del WC ubicato al piano terra;
Sostituzione della rubinetteria bagni;
Tinteggiatura ingresso piano terra.

CIG. N. Z2C2149232 CUP B51J10001290001

## IL RESPONSABILE ISAC SEDE SECONDARIA DI LECCE

- Vista la decisione a contrattare prot. n. 4956 del 21/11/2018 cui l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima Sede Secondaria di Lecce ha stabilito la necessità della fornitura di quanto sopra elencato con ordine diretto d'acquisto fuori MEPA;
- Vista la procedura di acquisto espletata tramite ordine diretto d'acquisto fuori MEPA;
- Visto che la fornitura del servizio indicato in oggetto è stata aggiudicata, alla ditta I.CO.EL. SRL;

## **COMUNICA**

Che la fornitura di quanto sopra descritto, è stata fornita dalla ditta I.CO.EL. SRL, con sede in VIA N. SAURO, 51 − 73100 LECCE, al prezzo di € 3.269,60 (IVA inclusa) ed è stata completata nei termini previsti.

Il Responsabile ISAC Sede Secondaria di Lecce Dott. Daniele Contini