



**ERRATA CORRIGE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESPLETAMENTO DI UNA GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 AGGIORNATO ALLE MODIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE 58/2019 (DI CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 AUTOCLAVI A VAPORE CAPACITA MINIMA COMPLESSIVA 800 LITRI A SERVIZIO DELLA ATTIVITA DI STABULARIO SITA NELL'AREA RICERCA NA1 CNR VIA PIETRO CASTELLINO N° 111 (NA) – CPV 33190000-8 - DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO L'UNITA' OPERATIVA ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA "ADRIANO BUZZATI TRAVERSO" IGB- DEL CNR- CON SEDE IN VIA P. CASTELLINO, 111 – NAPOLI - NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IMPARA - IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA", COD. PIR01\_00023, PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RICERCA DENOMINATA "EuBI – The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences**

**CIG: 83824833CD**

**CUP: B27E19000050006 relativo al Progetto dal titolo "IMPARA - IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA", COD. PIR01\_00023**

**CUI: 80054330586201900632**

In riferimento alla gara sopra riportata si comunica che per quanto concerne il CAPITOLATO TECNICO del lotto 5 va considerata la seguente modifica:

Modifica - Pag. 3 del punto 2.1 Caratteristiche tecniche minime obbligatorie a pena di esclusione Caratteristiche comuni alle due autoclavi

Testo presente nel capitolato:

- In base al posizionamento delle due autoclavi, che saranno installate **l'una di fronte all'altra**, deve essere presente la possibilità di poter accedere al vano tecnico e relativo quadro elettrico dalla medesima area condivisa centrale. È indispensabile, quindi, che sia presente per le due autoclavi la possibilità di invertire la zona tecnica e relativo quadro elettrico, onde poter effettuare la manutenzione su un unico vano interposto. Tal punto dovrà essere verificato in fase di sopralluogo.

Testo da considerare: Caratteristiche comuni alle due autoclavi

In base al posizionamento delle due autoclavi, che saranno installate **l'una di fianco all'altra**, deve essere presente la possibilità di poter accedere al vano tecnico e relativo quadro elettrico dalla medesima area condivisa centrale. È indispensabile, quindi, che sia presente per le due autoclavi la possibilità di invertire la zona tecnica e relativo quadro elettrico, onde poter effettuare la manutenzione su un unico vano interposto. Tal punto dovrà essere verificato in fase di sopralluogo.

Il Responsabile Del Procedimento  
Ing. Renato Marangio