

Manutenzione hardware

Si richiede la quotazione della manutenzione hardware per quanto definito nella seguente tabella.

Matricola	Tipo	Mod	Descrizione
84C4D07	2828	H06	System Z-BC12
78H2584	3573	L4U	TS3200 Tape Library
78A5066	3584	L23	TS3500 Tape Library
78DB592	3592	E08	TS1150 Tape Drive
78DB59A	3592	E08	TS1150 Tape Drive
78D885C	3592	E08	TS1150 Tape Drive
78D88B2	3592	E08	TS1150 Tape Drive
78D90D7	3592	E08	TS1150 Tape Drive
7861016	2072	24C	IBM V3700
7864764	2078	24C	IBM V5000 Control
7864762	2078	24C	IBM V5000 Control
7858567	2078	12E	IBM V5000 EXP
7858572	2078	12E	IBM V5000 EXP
7862970	2078	12E	IBM V5000 EXP
78ZZ0WX	2078	12E	IBM V5000 EXP
7880911	2078	24E	IBM V5000 EXP
7880899	2078	24E	IBM V5000 EXP
7894855	2078	12E	IBM V5000 EXP
7894735	2078	12E	IBM V5000 EXP
7894818	2078	12E	IBM V5000 EXP
7894754	2078	12E	IBM V5000 EXP
781T870	2078	112	V5010
781P644	2078	112	V5010
75ATFZ0	2145	DH8	IBM SVC
75ATGC0	2145	DH8	IBM SVC
75ATGD0	2145	DH8	IBM SVC
75ATKR0	2145	DH8	IBM SVC
1361669	9843	AE2	Flash 900
1361678	9843	AE2	Flash 900

Matricola	Tipo	Mod	Descrizione
7824WNC	2076	12F	V7000 Control Unit
789A1E1	2076	92F	V7000 Expansion
789A1GA	2076	92F	V7000 Expansion
75KXT40	5333	994	IBM DS8910F

Oltre all'hardware IBM indicato, si richiede la manutenzione dei seguenti switch Fibre Channel (marca IBM):

Modello	Seriale	Supplier Serial
6505	CCD2526K01Z	10274CX
6505	CCD2551K08S	10489PM
6505	CCD2526K030	10274BC
6505	CCD2551K092	10489PD

Per tutte le macchine si richiede:

- 1) **Manutenzione del produttore;**
- 2) **Livello di servizio: M17** che include l'intervento presso il cliente, tempo di risposta entro lo stesso giorno lavorativo (valore medio non garantito);
- 3) **Avvio del contratto: 1/7/2022**
- 4) **Scadenza del contratto: 30/6/2023.**
- 5) **Modalità di pagamento:** canone mensile

Per gli storage V5000, V5010, Flash 900, V7000 e DS8910F si intende inclusa anche la manutenzione hardware delle relative meccaniche.