



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM)

Via Argine n. 1085 – 80147 NAPOLI Tel.: 081 5964977, 081 5966006 – Fax: 081 5965291

E-mail : istituto.sede@ispaam.cnr.it C.F. 80054330586 P.I. 02118311006

E-mail : protocollo.ispaam@pec.cnr.it

CIG: ZF61D69DAC

(Codice da riportare obbligatoriamente in fattura)

CODICE

Ordine

UNIVOCO UFFICIO (CUU): LH17R

ENTE SOGGETTO ALLO SPLIT PAYMENT

|          |                |                                                   |  |
|----------|----------------|---------------------------------------------------|--|
| Spett.le | Denominazione: | Scognamiglio Giuseppe Impianti Elettrici          |  |
|          | Indirizzo:     | Via Lagno Maddalena, 77 80048 Sant'Anastasia (Na) |  |
|          | Recapito fax:  | 0815301805                                        |  |
|          | Recapito tel:  | 0815301805                                        |  |
|          | Partita Iva:   | 02799511213                                       |  |
|          |                | E-mail g.scognamiglio.impianti@gmail.com          |  |

| N.     | CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                                                           | QUANTITA' | IMPORTO UNITARIO | TOTALE |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|
| 1      |           | Riparazione guasto linea prese di servizio quadro piano 1 -sostituzione resistenza 1200W boiler WC 1 piano                            | 1         | 7.00             | 7.00   |
| 2      |           | Svuotamento pulitura boiler dal calcare montaggio nuova resistenza e termostato a bulbo collegamenti e prove- manodopera              | 4         | 24.00            | 96.00  |
| 3      | ESS4TS163 | Sostituzione telefono programmatore principale - telefono ESSETI 600 personal phone grigio grafite                                    | 1         | 164.70           | 164.70 |
| 4      |           | Istallazione, programmazione, messa in servizio telefono ESSETI 6000 secondo norma CEI 64-8                                           | 3         | 24.00            | 72.00  |
| 5      |           | Riparazione autoclave verticale da laboratorio marca Fedegari Group modello FSW sostituzione resistenza boiler 3000 watt - manodopera | 5         | 25.00            | 125.00 |
| 6      |           | Capicorda preisolato                                                                                                                  | 1         | 1.63             | 1.63   |
| 7      |           | prigionieri filettati 8MA con dado e controdado                                                                                       | 2         | 12.50            | 25.00  |
| TOTALE |           |                                                                                                                                       |           |                  | 491.33 |

preventivo n 57-58 del 19-12-2017 prot. 0001744 del 21/12/2017  
preventivo n. 4 del 20-01-2018 prot. 0000084 del 29-01-2018

Ns. RUP Dott. Giuseppe Auriemma

|                                                                                         |                                                                                                |          |                 |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| IMPONIBILE:                                                                             | € 491.33                                                                                       | IVA 22%: | € 108.09        | TOTALE:   | € 599.42  |
| Per il PAGAMENTO si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. N. 192/2012 del 9 novembre 2012 |                                                                                                | PORTO:   | FRANCO NS. SEDE | CONSEGNA: | 30 GIORNI |
| LUOGO intervento:                                                                       | CNR-ISPAAM via Argine n. 1085 Napoli c/o l'Istituto Superiore "E.De Cillis" (ex Ist. Agrario). |          |                 |           |           |

**OBBLIGHI DEL FORNITORE ai sensi della LEGGE n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. - ART. 3**

Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e si impegna a comunicare i gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari con il CNR-ISPAAM comprensivo delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, utilizzando l'allegato A alla presente, che si prega di RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO dal legale rappresentante ENTRO 7 GIORNI dal ricevimento. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al CNR-ISPAAM ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**OBBLIGHI DEL FORNITORE art. 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 -**

ai sensi del D.P.R.

Il fornitore dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 "CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE" e indica gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni da acquisire d'ufficio attraverso la "DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA" (ALLEGATO) che si prega di RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA dal legale rappresentante ENTRO 7 GIORNI dal ricevimento.

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il fornitore si impegna ad utilizzare il conto corrente comunicato al CNR-ISPAAM secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo o la mancata comunicazione costituisce causa di risoluzione del contratto. La non restituzione della "DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA", costituisce causa di risoluzione per mancanza dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. e per impossibilità per il CNR-ISPAAM di accertare d'ufficio stati, qualità e fatti del fornitore. La cessione del contratto e/o subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

**Il pagamento è subordinato ad esito regolare del DURC richiesto dal CNR-ISPAAM alle competenti autorità.**

|                                           |               |                                    |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| RISERVATO ALL' AMMINISTRAZIONE CNR_ISPAAM |               | Il Direttore<br>Dr. Andrea Scaloni |
| GAE: P0000151 P0000152                    | ESERCIZIO:    |                                    |
| IMPEGNO: 9130000002- 9130000003           |               |                                    |
| CAPITOLO: 13073                           | DATA IMPEGNO: |                                    |