



VERBALE VERIFICA CONFORMITÀ

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CAMERA PER IMAGING DEL FONDO OCULARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 2 DALLA RICERCA ALL'IMPRESA - INVESTIMENTO 1.4 NEXT GENERATION UE - PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO "CN00000041" DAL TITOLO "NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY", AREA "GENE THERAPY AND THERAPY BASED ON RNA TECHNOLOGY" - CUP B83C22002860006 - CPV 38636000-2 - CIG 9937871E92

Importo € 6.500,00 oltre IVA
RUP Dott. Sandro De Falco

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre, presso l'Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il sottoscritto Dott. Sandro De Falco, in qualità di Responsabile del Procedimento, nominato con provvedimento di decisione a contrattare Prot. n. 198460 DEL 27-06-2023, procede alla verifica di conformità della fornitura di cui trattasi.

Si attesta che alla verifica di conformità è presente il rappresentante dell'esecutore, dott. Marco Salvatore Merola.

Premesso:

- a) Che il RUP, in accordo con la Stazione Appaltante, ha ritenuto di non provvedere alla nomina di incaricati per l'effettuazione della verifica di conformità della fornitura, ritenendo che le competenze necessarie, anche in relazione alla complessità tecnologica della fornitura e alle operazioni di verifica, fossero del tutto soddisfatte;
- b) Che sono presenti le copie della documentazione di gara nonché copia del contratto;
- c) Che la documentazione acquisita di cui al precedente punto b) è stata esaminata, accertandone la completezza;
- d) Che la fornitura è stata consegnata il 27 ottobre 2023;
- e) Che la fornitura è stata installata il 27 ottobre 2023;
- f) Che nel presente verbale saranno descritti i rilievi, le singole operazioni, le verifiche compiute ed i risultati ottenuti.

Si procede quindi alle operazioni di verifica il cui esito è riportato nella tabella di seguito riportata.



Caratteristica tecnica con valore offerto	Valore rilevato	Esito
Presenza di tutte i componenti l'attrezzatura	Tutti i componenti sono funzionanti	OK
Stazione di ricarica della batteria	La stazione di ricarica funziona	OK
Acquisizione immagini fondo oculare	Sono state acquisite tre immagini di fondo oculare	OK
Acquisizione video fondo oculare	E' stato acquisito un video di fondo oculare	OK
Collegamenti WiFi e USB	Sono stati verificati i due collegamenti	OK

Le operazioni di verifica iniziate alle ore 11:30 si concludono alle ore 12:30 del giorno 27/10/2023.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine.

 Antonio
Simeone
27.10.2023
10:41:07
GMT+00:00